/ GS1250 03x60
Tournevis plat

Voir la fiche technique en ligne

/ Utilisation
Ne pas utiliser les outils « cuivre » en présence d'acétylène. Les outils ne doivent pas être utilisés et mis en contact avec l'acétylène en raison de la formation possible d'acétylures explosives, particulièrement en présence d'humidité.

/ Caractéristiques
Outils à main en bronze béryllium.
Outils « bronze » pour atmosphère explosible.
Remarque: ces produits existent aussi en cuivre de béryllium.

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions