/ CWE/14-50-MVS

Outil pour inciser le semi pelable des câbles HTA moyenne tension

Voir la fiche technique en ligne



/ Utilisation

Le CWE/14-50-MVS enlève le semi-conducteur pelable des câble moyenne tension (HTA) avec la réalisation d'un chanfrein au niveau de l'arrêt du semiconducteur
Son faible encombrement et sa faible épaisseur en font un outil idéal pour les câble tripolaire et compatible avec la majorité des accessoires (Jonctions et Terminaisons)

/ Avantages

- Design robuste
- Contrôle précis de l'incision du semi conducteur pelable
- Faible encombrement
- Chanfrein sur l'arrêt de l'isolant
- Arrêt du semiconducteur net et droit grâce à la butée MVS

/ Domaines d'activité

- Câble & connexions
- Distribution d'électricité
- Industrie
- Sous-station

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Fiche technique

/ Caractéristiques

- **Outillage spécifique :** Outils câbles
- **Outils câbles :** Outils préparation de câbles
- **Domaines d'activité :** Câble & connexions, Distribution d'électricité, Industrie, Sous-station
- **Pour câbles réseau :** moyenne tension (HTA)
- **Conditionnement :** Boîte en carton
- **Poids (g) :** 695
- **Longueur (mm) :** 150
- **Largeur (mm) :** 80
- **Hauteur (mm) :** 48
- **Diamètre maximum (mm) :** 50
- **Diamètre minimum (mm) :** 14
- **Butée :** Sans
- **Cote restante MIN (mm) :** 10
- **Profondeur d'incision MAX (mm) :** 1.4

/ Pièces détachées

	Référence	Désignation
	LS-CDS	Lame de rechange pour incision semi-conducteur pelable avec chanfrein

/ Produits associés

	Référence	Désignation
	BRMRD1E	Outil pour enlever l'isolant des câbles HTA moyenne tension Max 40 mm
	CWI-R	Outil pour enlever la gaine des câbles BT et l'isolant des câbles HTA.
	PG3HTA/2833	Pince pour enlever la gaine des câbles HTA moyenne tension Max 52 mm CC28 CL33
	CWB/18-60-MVS	Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt de semi et butée pour câble HTA

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions