/ CWB/18-60-S SERIE

Outils pour enlever le semi non pelable des câbles HTA (Sans graisse silicone)

Voir la fiche technique en ligne



/ Utilisation

Les outils CWB/18-60-S permettent d'enlever facilement le semi-conducteur non pelable avec la réalisation d'un chanfrein. Ils offrent un résultat très propre sur l'isolant sans utilisation de silicone.

/ Domaines d'activité

- Câble & connexions
- Distribution d'électricité
- Industrie
- Sous-station

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Domaines d'activité :** Câble & connexions, Distribution d'électricité, Industrie, Sous-station
- **Pour câbles réseau :** moyenne tension (HTA)

/ Produits associés

	Référence	Désignation
	CWI-R	Outil pour enlever la gaine des câbles BT et l'isolant des câbles HTA.
	PG3HTA/2833	Pince pour enlever la gaine des câbles HTA moyenne tension Max 52 mm CC28 CL33

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Fiche technique

Référence produit	Profondeur de coupe MAX	Angle du chanfrein
CWB/18-60-S	1.8 mm	13 °
CWB/18-60-S8	1.1 mm	8 °

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions