

## / GS1075 058

Clé à ergot



Voir la fiche  
technique en ligne



### / Utilisation

Ne pas utiliser les outils « cuivre » en présence d'acétylène. Les outils ne doivent pas être utilisés et mis en contact avec l'acétylène en raison de la formation possible d'acétylures explosives, particulièrement en présence d'humidité.

### / Caractéristiques

Outil à main en cuivre de béryllium.  
Outils « cuivre » pour atmosphère explosible.