

## / PG3HTA/2530

Pince pour enlever la gaine des câbles HTA Max 52 mm CC 2.5 mm CL 3 mm



Voir la fiche technique en ligne



### / Utilisation

La pince PG3HTA/2020 réalise une coupe circulaire de 2.5 mm et longitudinale de 3 mm pour retirer la gaine extérieure des câbles moyenne tension HTA.

Les griffes situées à l'extrémité de la pince facilite l'enlèvement de la gaine une fois cette dernière coupée circulairement et longitudinalement.

Avec les profondeurs de coupe circulaire et longitudinale préréglées respectivement à 2.5 mm et 3 mm, la PG3HTA/2530 garantit une préparation de câble optimale des câbles moyenne tension HTA.

# / Avantages

- Design robuste
- Déploiement rapide
- Prise en main facile
- Plus rapide et sécurisé qu'un couteau
- Contrôle de la profondeur de coupe

#### / Domaines d'activité



Câble & connexions



Production



Distribution d'électricité



Sous-station



Industrie



# Fiche technique



## / Caractéristiques

• Outillage spécifique : Outils câbles

• Outils câbles : Outils préparation de câbles

• Domaines d'activité : Câble & connexions, Distribution d'électricité, Industrie, Production, Sousstation

• Pour câbles réseau : moyenne tension (HTA)

• Conditionnement : Boîte en carton

• Poids (g): 600

Longueur (mm): 265Largeur (mm): 95

• Hauteur (mm): 80

• Diamètre maximum (mm): 52

• Diamètre minimum (mm): 26

• Profondeur de coupe circulaire (mm): 2.5

• Profondeur de coupe longitudinale (mm): 3.0

• Type d'outils : Outillage spécifique

### / Pièces détachées

	Référence	Désignation
8	MTC3/25	Molette de coupe circulaire
8	MTL3/30	Molette de coupe longitudinale
	LGPG	Jeu de lames griffes pour ouverture de gaine

### / Produits associés

	Référence	Désignation
2	CWB/18-60	Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt
-	CWB/18-60- FEP	Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt
H	CWB/18-60- MVS	Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt de semi et butée pour câble HTA
ŧ	кото-тм <b>G</b>	Outil de maintien des RSM et butée pour arrêt de gaine des câbles HTA
	CWB/18-60-S	Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt de semi et bouton d'arrêt intégré
\	CWB/12-44	Outil pour enlever le semi non pelable des câbles HTA (Sans graisse silicone)

