



Voir la fiche
technique en ligne

/ DDPALEOL

Dispositif de décharge pour pales éolienne



/ Utilisation

- S'équiper des EPI dont les gants isolants.
- Placer la pince croco sur la masse principale de la structure.
- Déployer la perchette.
- Engager la pince dans le plot de contact de la pale.
- Serrer la pince sur le plot.
- Replier la perchette.

/ Domaines d'activité



Sécurité civile

/ Caractéristiques

- **Type de produit** : Dispositif
- **Composition** : Pince TW2170-MCC sur perchette isolante reliée à une pince croco
- **Ø du trou de bornage de la cosse côté terre** : B = Ø8
- **Ø du trou de bornage de la cosse côté phase(s)** : B = Ø8
- **Ame du câble** : Cuivre
- **Type d'isolation du câble** : pvc
- **Section de câble de terre (mm²)** : 16
- **Longueur du câble de terre (m)** : 1
- **Encombrement** : 500x120x60mm
- **Poids (kg)** : 2