

/ TB11D

Support pour fusibles HTA



Voir la fiche technique en ligne



/ Utilisation

Pour la mise à disposition des fusibles de rechange dans les postes de transformation ou cellules MT.

/ Caractéristiques

Support composé de 2 éléments (1 supérieur avec 3 passages pour fusibles Ø 65 mm maxi, 1 inférieur à fond plat).

- Matière : thermoplastique blanc injecté.
- Dos pré-perforé pour une fixation murale (livré avec chevilles et vis de fixation, sans fusible).